



二の神殿 浜縁縁束補修

今月は二の神殿の補修を中心に行いました。
二の神殿では、以前解体した浜縁のうち、縁束と呼ばれる部材の根元部分が腐朽していたので、根継を施しました。



この部材です

二の神殿 浜縁縁板補修

浜縁の縁板は、長年風雨にさらされ腐朽している箇所があったので、矧木を施しました。

この部材です



二の神殿 浜縁地長押補修

浜縁の地長押は、礎石と接する箇所が腐朽していたので、矧木を施しました。



この部材です



二の神殿 壁板調整

地震によって、壁板が内部・外部ともに斜めにずれてしまったため、位置調整を行いました。

楼門 部材調査中

解体した部材の調査を、引き続き行っています。
写真は、支輪という部材です。
上下端部の取り付け箇所が破損してしまっていました。



防災訓練

1月26日は、文化財防火デーとして、全国の文化財建造物で防災訓練が行われます。
阿蘇神社でも行われました。