



二の神殿 南面扉補修

今月は様々な箇所では修理を行いました。
二の神殿では、南面扉が破損していたので、扉を解体したのち、補修を行いました。



二の神殿 背面長押廻り補修

先月補修をしていた六葉を取り付け、長押の上面に腐朽防止・すき間埋め用の蓋を取り付けました。



写真はこの部材です



三の神殿 正面石段位置調整

浜縁の復旧に先立ち、石段の位置を調整しました。





**楼門
解体用素屋根解体**

倒壊した楼門を覆っていた素屋根の解体が始まりました。まずは屋根の解体です。

**神幸門
雨落葛石据直し**

神幸門近くのイチョウの根が伸び、葛石が持ち上げられていました。そのため、葛石を解体後、根を切り、葛石を復旧しました。



**神幸門・還御門
門扉解体**

扉の補修を行うため、神幸門・還御門合わせて4枚の扉を取り外しました。

