



### 楼門南側透塀解体

今月より、楼門が建つ場所での工事が始まりました。その後の工事が進めやすいよう、透塀(すきべい)と呼ばれる塀を解体しました。



この部分です

### コンクリート叩き解体

礎石等の基礎石掘り起こしに先行して、コンクリート製の土間叩きを解体しました。



### 下層化粧垂木繕い

水腐れ部分や倒壊時に生じた表面のすり疵・へこみなどを、埋木・矧木・接着剤付けました。



この部分の部材です



### 説明板設置

A0サイズの説明板を、楼門南側に2枚、楼門東側に2枚、計4枚設置しました。

### 説明板設置完了①

楼門南側の説明板です。こちらの説明板は、工事内容・工事によって判明したことなど、情報が盛りだくさんです。



### 説明板設置完了②

楼門東側の説明板です。こちらの説明板は、工事内容の要点を紹介しています。左側の説明板は、新旧の阿蘇神社境内を比べて見ることができます。阿蘇神社へお立ち寄りの際は、是非ご覧になってください。

