



**一の神殿  
災害復旧工事完了**

3月で1期工事が完了し、一の  
神殿・二の神殿・三の神殿・神  
幸門・還御門の修理が完了しま  
した。  
写真は南東から撮影したもので  
す。

**二の神殿  
災害復旧工事完了**

北東から撮影した写真です。



**三の神殿  
災害復旧工事完了**

北東から撮影した写真です。





**楼門  
解体格納工事完了**

楼門は、解体格納工事が完了し、木工事の一部を行っています。  
4月より組立に向けた工事が本格的に始まります。  
写真は保存小屋に格納された楼門の部材です。

**神幸門  
災害復旧工事完了**

北東から撮影した写真です。



**還御門  
災害復旧工事完了**

北東から撮影した写真です。

