



一の神殿
軒下叩き工事

地業の玉石のすき間に碎石を敷き平坦にしたのち、叩き工事を行いました。

一の神殿
浜縁地長押繕い・加工

破損の小さいものは剝木・埋木を行い、破損の大きいものは取り替えて新材加工を行いました。



写真はこの部材です



一の神殿
正面木階彫桁繕い

地震による破損や水腐れの箇所を剝木・埋木しました。

写真の部材はこの部分の内部にあります





**一の神殿
耐震補強材加工・組立**

床下で、束、繫材、方杖、火打等を組み立てました。
写真は組立完了後のものです。

**一の神殿・二の神殿
正面石段取り外し・復旧**

地震によって、石段がずれてしまっていたため、据直しを行いました。



この部分です



**楼門
上層切裏甲繕い**

埋木、矧木、接着剤付けを行いました。

