



素屋根 鉄骨組立

楼門の組立中に風雨から守るための覆屋である素屋根(すやね)の組立を、先月に引き続き行いました。
まず、下段鉄骨の組立の続きを行いました。

素屋根 鉄骨組立

上段鉄骨の組立にも入りました。
写真は、屋根を支える鉄骨トラスを組み立てているところです。




素屋根 鉄骨組立

上段鉄骨の組立も進んでいます。



下層 虹梁型頭貫 繕い

倒壊時に生じた表面の疵・へこみを埋木・矧木しました。割れて脱落した渦の彫刻部分は、破片が見つかったものは接着剤付けし、見つからなかったものは新材で作りました。



この部分の部材で

下層 切裏甲 繕い

水腐れや倒壊時に生じた割れなどを、埋木・矧木・接着剤付けしました。




この部分の部材です



下層 肘木 繕い

倒壊時に生じた表面のすり疵・へこみなどを、埋木・矧木・接着剤付けしました。



この部分の部材です





下層 布裏甲 繕い


水腐れや倒壊時に生じた割れなどを、埋木・矧木・接着剤付けしました。



この部分の部材です

下層 波形の彫刻 繕い

倒壊時に生じた表面の疵・へこみを埋木・矧木しました。割れて脱落した渦の彫刻部分は、破片が見つかったものは接着剤付けし、見つからなかったものは新材で作りました。




この部分の部材です



下層 琵琶板 繕い

水腐れや倒壊時に生じた割れなどを、埋木・矧木・接着剤付けしました。



波形彫刻の後ろの壁板です