



へんがく
扁額

倒壊によって破損した部分を
矧木、接着剤貼り付けしました。



もんび
門扉


補修の終わった部材を組み立
てました。



なかびきり
中引梁

こやぐみ
小屋組の組立が進んでいます

この部材です






こうぞうほきよう
構造補強


水平材製作のための実測を行いました。

こちらの部材です



はねぎ
桔木

桔木の取り付けが完了しました。



はふいたもや
破風板・母屋

破風板と屋根面を支える母屋が取り付けました。

