



すやね
素屋根解体

南西隅の柱が最後に解体されました。


素屋根解体

鉄骨解体完了。



素屋根解体

素屋根のコンクリート基礎は、ロボットのような重機でコンクリートを砕きながら解体しました。
(写真は南側)





すやね 素屋根解体

コンクリート基礎解体状況
(写真は東側)

材料保存小屋解体

保管庫や加工場として使用していた材料保存小屋を解体しました。



防鳥ネット

防鳥ネットには点検口を取り付けました。掃除や自動火災報知機等の点検の際には、梯子を掛け、ここから二階へ上がることができます。

