



こしょくぬり
古色塗

新材に墨を塗り、古材と色を合わせました。

清掃


楼門内の作業が完了したため、天井裏や二階室内の仕上げの清掃を行いました。



砂利敷

周辺の整地を行い、砂利を敷均しました。





じどうかさいほうちき ふっきゅう
自動火災報知機の復旧

楼門を火災から守るための設備を復旧しました。楼門内部には煙感知器をつけました。透塀が完成した後、この総合板は透塀に取り付ける計画です。

炎センサーの埋設配管

楼門を監視する炎センサーの配管を埋設しました。楼門の周囲のポールに炎センサーを付けて監視する計画です。



竣工写真撮影

二階室内の竣工写真を撮影しました。大判サイズのフィルムを用い、ストロボを4台発光させました。

