



解体前

解体開始前の様子です。



2階屋根解体中①

2階屋根銅板葺を、上から順に解体していきました。
銅板葺を解体しつつ、屋根の骨組も解体していきます。



2階屋根解体中②

2階部分の屋根の解体が進むと、太い材料でできた骨組があらわになってきました。



2階屋根解体中③

銅板葺の下地を解体していくと、軒廻りの骨組も見えてきました。



2階屋根解体中④

軒廻りの材料を解体し、屋根は太い骨組を残すところとなりました。これらはクレーン車を用いて解体を行います。



2階解体完了

屋根を解体したのち、残りの2階の材料を解体しました。これで2階の解体が完了しました。



2階屋根軒廻り・骨組解体中

銅板葺の解体が完了し、次に軒廻りや、梁・桁・隅木といった骨組の解体を行います。



2階屋根解体完了

屋根骨組の解体が完了し、2階の倒壊状況があらわになりました。柱は写真手前方向に倒れ、写真中央に見える床板もばらばらに外れてしまっています。



2階解体完了

残りの2階の材料の解体を行い、2階の解体が完了しました。写真中央では、1階屋根の骨組の倒壊状況があらわになっています。その周囲を囲うように1階屋根面が倒壊しています。これらも順次解体していきます。



解体前

解体開始前の様子です。



2階解体完了

2階の解体が完了しました。

